

GRUNDÜBERHOLUNG: ALLES AUS EINER HAND.

SCHRITT 1

Inspektion der Baugruppen und Komponenten. Diagnostizierte Beschädigungen werden von Fachleuten im Rahmen der Überholung repariert.



Reinigung,
Inspektion

SCHRITT 2

Verschleißteile werden ausgetauscht oder instand gesetzt. Hierbei kommen ausschließlich geprüfte original Schunk Ersatzteile zum Einsatz.



Demontage &
Austausch der
Verschleißteile

SCHRITT 4

Ihre Komponenten werden sorgfältig für den Transport vorbereitet und sicher verpackt.



Verpackung

SCHRITT 3

Montage & Prüfung des Stromabnehmers gemäß den Schunk OEM-Prüfvorgaben analog zu einem Neuteil.



Montage &
Prüfung

GRUNDÜBERHOLUNG: ALLES WIE NEU.

Was erwartet Sie konkret bei einer Generalüberholung durch Schunk? Das zeigen wir Ihnen hier am Beispiel eines Pantographen. Nach Abschluss der Überholung ist er technisch so gut wie neu.

Was passiert:

- > Vollständige Demontage des Stromabnehmers
- > Systematisches Ersetzen aller Verschleißteile
- > Oberflächenbehandlung nach definiertem Umfang
- > Endprüfung zur Erfüllung der OEM-Spezifikation
- > Erstellung eines abschließenden Prüfberichts

